

**GARAGE MAUBECQ**

23 RUE DE SAINTES  
17460 Rioux  
Email : garagemaubecq@gmail.com  
Tel : +33 (0)5 46 91 60 71  
Fax : +33 (0)5 67 07 00 12

Fiche technique

**HYUNDAI I10 NG SELECT** (Ref:N200004)

**0 KM**



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Cylindrée          | 1.0 cc              |
| Carburant          | ESSENCE             |
| PUISSANCE (CV)     | 63 cv   4 ch (46kw) |
| CO2                | 109 g/km            |
| BOÎTES DE VITESSES | MANUELLE            |
| Portes             | 5                   |
| Carrosserie        | CITADINE            |
| KM                 | 43km                |
| Immat              | 08/07/2025          |

**Couleur**  
JAUNE CITRON

**17.040 € TVAC**

**-16% sur prix cat.**

## OPTIONS

Écran tactile - Système de navigation - Peinture métallisée - Kit compresseur pneus - Sièges avant chauffants - Volant chauffant -

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

aide au démarrage en cote - aide au freinage d'urgence - aide au maintien dans la file (lka) - aide au stationnement arrière - apple carplay + androidauto - assistance à la limitation de vitesse intelligente - assistance aux feux de route - avertissement de fatigue - banquette arrière rabattable (1/3 - 2/3) - bluetooth - caméra de recul - capteur de lumière - climatisation - contrôle de la pression des pneus - enjoliveurs 14 pouces avec jantes tôlées - feux de jour à led - kit de réparation - ordinateur de bord - poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse - prise 12 v - radio dab - reconnaissance des panneaux de signalisation - régulateur de vitesse - siège conducteur réglable en hauteur - système d'alarme - système d'attache isofix - système de verrouillage centralisé des portes avec télécommande - système ecall (appel d'urgence automatique) - usb - vitres électriques avant - vitres teintées - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir - volant multifonction - volant réglable en hauteur

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise peuvent être constatés. Nous ne pouvons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.